

OP-COM[®]

ALPAR – MARTON TAKACS • FRANKFURTER STR. 29 • D-58553-HALVER
TEL.: 02353 / 66 34 20 MOBIL: 0173 / 83 23 476 • WWW.CARSOFTMFT.DE

Eindeutige Merkmale die eine Fälschung von dem original OP-COM Interface unterscheiden.



OBD-II Interface Anschluss.
Links Fälschung



OP-COM OBD-II Interface Anschluss.
Rechts Original (Vergoldete Stifte)

Nun folgen einige Fälschungen des OP-COM Interface:



OP-COM Fälschung

OP-COM®

ALPAR – MARTON TAKACS • FRANKFURTER STR. 29 • D-58553-HALVER
TEL.: 02353 / 66 34 20 MOBIL: 0173 / 83 23 476 • WWW.CARSOFTMFT.DE

Weitere Merkmale der OP-COM Fälschungen:



OP-COM Fälschung



OP-COM Fälschung

OP-COM[®]

ALPAR – MARTON TAKACS • FRANKFURTER STR. 29 • D-58553-HALVER
TEL.: 02353 / 66 34 20 MOBIL: 0173 / 83 23 476 • WWW.CARSOFTMFT.DE

Weitere Merkmale der OP-COM Fälschungen:



OP-COM Fälschung



OP-COM Fälschung USB-Anschluss




Fahrzeugseitig OBD-II Anschluss


OP-COM®

ALPAR – MARTON TAKACS • FRANKFURTER STR. 29 • D-58553-HALVER
TEL.: 02353 / 66 34 20 MOBIL: 0173 / 83 23 476 • WWW.CARSOFTMFT.DE

Nun das Innenleben der OP-COM Fälschungen:



Die billige Verarbeitung ist hier hauptsächliches Merkmal.



Ebenso die billige Verarbeitung, die Anordnung der LED's Grün, Rot, Gelb in eine Reihe.

OP-COM®


ALPAR – MARTON TAKACS • FRANKFURTER STR. 29 • D-58553-HALVER

TEL.: 02353 / 66 34 20 MOBIL: 0173 / 83 23 476 • WWW.CARSOFTMFT.DE


Weitere Merkmale der OP-COM Fälschungen:



OP-COM Fälschung



OP-COM Fälschung



OP-COM Fälschung

OP-COM®

ALPAR – MARTON TAKACS • FRANKFURTER STR. 29 • D-58553-HALVER
TEL.: 02353 / 66 34 20 MOBIL: 0173 / 83 23 476 • WWW.CARSOFTMFT.DE

Das original OP-COM Interface mit eindeutigen Merkmalen:



Vorderseite mit 3 LED's Rot, Grün und Weiß, Merkmal die Anordnung der LED's



Rückseite mit OP-COM Prägung links keine USB-Steckdose, sondern feste Verkabelung mit USB-Stecker, welcher direkt an den PC angeschlossen wird.